

Vinna við vélbúnað í gangi



- Halda útlimum utan hættusvæðis
- Tryggja að öryggishlífar séu á búnaði
- Tryggja að hár/föt/hlutir flækist ekki í búnaði

OR Orkuséðla Reykjavíkur

VERA HANVAGNA on Carbox

Vinna við hífingar



- Kranastjórnandi skal hafa réttindi á viðkomandi krana
- Afmarka hættusvæðið
- Standa/vinna utan hættusvæðis

OR Orkuséðla Reykjavíkur

VERA HANVAGNA on Carbox

Vinna í kringum brennisteinsvetni



- Vinna samkvæmt leyfi/gátlista um brennisteinsvetni
- Gríma fyrir vitum
- Tveir saman og öryggisvaktmaður
- Bera kvarðaðan H2S persónumæli

OR Orkuséðla Reykjavíkur

VERA HANVAGNA on Carbox

Vinna við óbeislaða orku



Rafmagn / ljósbogi

- Greina
- Rjúfa
- Læsa-merkja-prófa
- Nota ljósbogafatnað


Heitt vatn / heit gufa / H2S

- Greina
- Rjúfa
- Rekja lagnir sem eru ofanjarðar
- Læsa-merkja-prófa

OR Orkuséðla Reykjavíkur

VERA HANVAGNA on Carbox

Vinna við skurð (>1,2 m)



- Afmarka skurð (a.m.k. 1 metra frá skurði)
- Tryggja gegn hruni með fláa eða stoðum
- Skurði, allt að 2 metra djúpa, skal tryggja með fláa 3:1 eða stoðum
- Skurði, dýpri en 2 metra, skal tryggja með 1:1 fláa eða stoðum
- Efni og þungir hlutir a.m.k. 1 metra frá skurðbrún

OR Orkuséðla Reykjavíkur

VERA HANVAGNA on Carbox

Vinna í lokuðu rými



- Vinna samkvæmt gátlistum/leyfi um lokuð rými
- Mæla andrúmsloft
- Tryggja loftskipti
- Öryggisvaktmaður og þjörgunaráætlun til staðar

OR Orkuséðla Reykjavíkur

VERA HANVAGNA on Carbox

Vinna í hæð (>2 m)



Almennt

- Nota fallvarnarbelti ef öðrum vörnum verður ekki komið við
- Öryggisvaktmaður til staðar
- Þjörgunaráætlun tiltæk

Mannkarfa/spjót

- Nota fallvarnarbelti
- Stjórnandi tækis skal hafa viðeigandi réttindi
- Afmarka vinnusvæðið
- Standa í körfubotni

OR Orkuséðla Reykjavíkur

VERA HANVAGNA on Carbox

Vinna í umferð



Akandi:

- Stjórnandi tækis skal hafa viðeigandi réttindi
- Nota öryggisbelti
- Virða umferðareglur
- Nota handfjálсан búnað

Innan um ferð:

- Leggja bíl þannig að hann skýli gegn aðstoðjandi umferð
- Nota blikkljós/aðvörunarljós
- Afmarka vinnusvæði
- Sýnileikafatnaður og endurskin

Gangandi:

- Standa utan hættusvæðis
- Ná augnsambandi við stjórnenda tækis

OR Orkuséðla Reykjavíkur

VERA HANVAGNA on Carbox

Gullnu reglurnar

Vinna við vélbúnað í gangi



- Halda útlimum utan hættusvæðis
- Tryggja að öryggishlífar séu á búnaði
- Tryggja að hár/föt/hlutir flækist ekki í búnaði

Gullnu reglurnar

Vinna við hífingar



- Kranastjórnandi skal hafa réttindi á viðkomandi krana
- Afmarka hættusvæðið
- Standa/vinna utan hættusvæðis

Gullnu reglurnar

Vinna við skurð (>2 m)



- Afmarka skurð (a.m.k. 1 metra frá skurði)
- Tryggja gegn hruni með fláa eða stoðum
- Skurði, allt að 2 metra djúpa, skal tryggja með fláa 3:1 eða stoðum
- Skurði, dýpri en 2 metra, skal tryggja með 1:1 fláa eða stoðum
- Efni og þungir hlutir a.m.k. 1 metra frá skurðbrún

Gullnu reglurnar

Vinna í lokuðu rými



- Vinna samkvæmt gátlistum/leyfi um lokuð rými
- Mæla andrúmsloft
- Tryggja loftskipti
- Öryggisvaktmaður og björgunaráætlun til staðar

Gullnu reglurnar

Vinna í kringum brenni-steinsvetni



- Vinna samkvæmt leyfi/gátlista um brennisteinsvetni
- Gríma fyrir vitum
- Tveir saman og öryggisvaktmaður
- Bera kvarðaðan H2S persónumæli

Gullnu reglurnar

Vinna við óbeislaða orku



Rafmagn / ljósbogi

- Greina
- Rjúfa
- Læsa-merkja-prófa
- Nota ljósbogafatnað

Heitt vatn / heit gufa / H₂S

- Greina
- Rjúfa
- Rekja lagnir sem eru ofanjarðar
- Læsa-merkja-prófa

Gullnu reglurnar

Vinna í hæð (>2 m)



Almennt

- Nota fallvarnarbelti ef öðrum vörnum verður ekki komið við
- **Öryggisvaktmaður til staðar**
- **Björgunarátætlun tiltæk**

Mannkarfa/spjót

- Nota fallvarnarbelti
- Stjórnandi tækis skal hafa viðeigandi réttindi
- Afmarka vinnusvæðið
- Standa í körfubotni

Gullnu reglurnar

Vinna í umferð



Akandi:

- Stjórnandi tækis skal hafa viðeigandi réttindi
- Nota öryggisbelti
- Virða umferðareglur
- Nota handfjálсан búnað

Innan um umferð:

- Leggja bíl þannig að hann skýli gegn aðsteðjandi umferð
- Nota blikkljós/ aðvörunarljós
- Afmarka vinnusvæði
- Sýnileikafatnaður og endurskin

Gangandi:

- Standa utan hættusvæðis
- Ná augnsambandi við stjórnenda tækis